



# 240.000 km / 12. Jahr

Mazda RX-8

Modell

77569 KM

Aktueller km-Stand

20/12/2007

Verkaufsdatum

Deutschland

Herkunftsland

JMZSE173670146877

FIN

LRE81

Kennzeichen

13/08/2021

Mazda Europe Service gültig bis:

01/06/2021

HU fällig am

13/08/2020

Datum

246795

Werkstattauftrags-Nr.


Innen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Details
Fahrzeugbeleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/>			
Feststellbremse, prüfen, ggf. einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>			
Innenraumfilter (wo vorhanden), wechseln / ersetzen		<input type="checkbox"/>		Innenraumfilter (wo vorhanden), wechseln / ersetzen : Nicht auf Lager.
Schrauben und Muttern der Sitze, nachziehen			<input checked="" type="checkbox"/>	
Innenbeleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/>			
Aussen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Details
Karosserie/Lack			<input checked="" type="checkbox"/>	
Scharniere, Schösser, Fangbänder, einstellen / schmieren			<input checked="" type="checkbox"/>	
Motorraum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Details
Kühflüssigkeit (FL22), alle 200.000 km oder 11 Jahre erneuern		<input type="checkbox"/>		Kühflüssigkeit (FL22), alle 200.000 km oder 11 Jahre erneuern : Übernommen aus letzter planmäßiger Wartung. Bei der letzten Wartung weggelassen wegen: geprüft i.O.
Bremsflüssigkeit alle 40.000 km oder 2 Jahre erneuern			<input checked="" type="checkbox"/>	
Überprüfung der Batterie	<input checked="" type="checkbox"/>			
Bremskraftverstärker und Schläuche, prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>			
Bremsleitungen und Schläuche, prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>			
Keilriemen/Keilrippenriemen, prüfen, ggf. einstellen / erneuern	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kühlsystem und Kühlerdeckel, prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kühlmittel, Frostschutzgehalt prüfen:	<input checked="" type="checkbox"/>			Kühlmittel, Frostschutzgehalt prüfen: Frostschutz : 40 °C
Luftfiltereinsatz erneuern		<input type="checkbox"/>		Luftfiltereinsatz erneuern : Auf Kundenwunsch weggelassen.
Zündkerzen, wechseln / ersetzen			<input checked="" type="checkbox"/>	
Fahrzeugunterseite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Details
Motoröl ablassen			<input checked="" type="checkbox"/>	
Ölfilter, erneuern			<input checked="" type="checkbox"/>	
Bremsleitungen und Schläuche, prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>			
Faltenbälge der Antriebswellen, prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hinterachsöl unter erschwerten Einsatzbedingungen alle 40.000 km wechseln. Hinterachsöl muss nach Wasserdurchfahrt ersetzt werden.			<input checked="" type="checkbox"/>	
Kraftstoffleitungen und -schläuche, prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>			

Vorderrad- und Hinterradaufhängung einschließlich Kugelgelenke und axiales Radlagerspiel, prüfen	✓	
Lenkung: Spurstangen, Spurstangenköpfe und Querlenker, prüfen	✓	
Bremsen	✓	Bremsbelag Zustand Vorne
	✓	Bremsbelag Zustand hinten
Reifen	✓	Profil Vorne links : Profil 6 mm, Sommerreifen
	✓	Profil Vorne rechts : Profil 6 mm, Sommerreifen
	✓	Profil Hinten links : Profil 6 mm, Sommerreifen
	✓	Profil Hinten rechts : Profil 6 mm, Sommerreifen
	✓	Reifenfülldruck (gemäß Aufkleber an B-Säule) anpassen Vorne links : 2.6 bar
	✓	Reifenfülldruck (gemäß Aufkleber an B-Säule) anpassen Vorne rechts : 2.6 bar
	✓	Reifenfülldruck (gemäß Aufkleber an B-Säule) anpassen Hinten links : 2.6 bar
	✓	Reifenfülldruck (gemäß Aufkleber an B-Säule) anpassen Hinten rechts : 2.6 bar
Abschließende Arbeiten	✓ ✗ 🔧	Details
Motoröl auffüllen 3.8 L	🔧	
Probefahrt	✓ ✗ 🔧	Details
Funktion der Lenkung / des Lenkgetriebes, prüfen	✓	

**Legende: die Symbole haben folgende Bedeutung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Service-Berater.**

✓ Prüfergebnis: in Ordnung	✗ Prüfergebnis: noch akzeptabel	GO Reparatur vom Kunden freigegeben.	👤 Reparatur vom Kunden aufgeschoben
🔧 Repariert	✗ Prüfergebnis: nicht in Ordnung	☐ Prüfpunkt übersprungen	👤 Reparatur vom Kunden abgelehnt

## Karosserie-Prüfbericht



240.000 km / 12. Jahr



Ort	Beschädigung	Kommentare	Foto
MOTORHAUBE	Steinschlag		
DACH	Dellen		
SCHÜRZE - VORNE	Lackschäden durch äußere Einwirkung	Spoiler angefahren	
TÜR - LI VORNE - Außenseite	Dellen		
TÜR - RE VORNE - Außenseite	Lackschäden durch äußere Einwirkung	Delle	
TÜR - RE VORNE - Innenseite	Dellen		

**Legende: die Symbole haben folgende Bedeutung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Service-Berater.**

Prüfergebnis: in Ordnung	Prüfergebnis: noch akzeptabel	Reparatur vom Kunden freigegeben.	Reparatur vom Kunden aufgeschoben
Repariert	Prüfergebnis: nicht in Ordnung	Prüfpunkt übersprungen	Reparatur vom Kunden abgelehnt