

# Liste der Rückrufaktionen (KBA und Mazda-intern)

Ich möchte hier eine Liste erstellen, auf der man schnell ablesen kann, was alles gemacht worden sein sollte auf Mazdas Kosten:

## 2003:

- **KBA:** Traggelenk Querlenker kann sich durch Hitzestau lösen

Zitat

KBA-Referenznummer: 1216

Hersteller/Marke: MAZDA

Verkaufsbezeichnung: RX-8

Betroffene Baugruppe:

Motor mit [Abgasanlage](#)

Baujahr von: 2003

Baujahr bis: 2005

Veröffentlichungsdatum: 01.01.2008

Hotline: 02173943121

Beschreibung:

Extreme Motordrehzahlen im Leerlauf können durch eine unzureichende Kühlung zum Hitzestau führen. Das untere Traggelenk des vorderen Querlenker kann sich lösen und zur Unlenkbarkeit führen.

Alles anzeigen

- Ölwanne prüfen

## 2004:

- ÖMS isolieren (Ölmesstab?)

## 2005:

- starker [Anlasser](#)

**2006:**

- Rostschutzfolien

**2007:**

- Rostschutz im Radlauf
- Motorhalterung überprüfen

**2008:**

- Ölschläuche tauschen bei Rostbefall
- Radkastenverkleidung tauschen, aufgrund von rostenden Ölschläuchen?

**2009:**

- [Hohlraumversiegelung](#) für Modelle bis 07

**zeitlich unbekannt:**

- 6.Gang "entrasseln"

**Sachen die kaputt gehen können und auf die es wohl schon Kulanz gab:**

- Kupplungspedal
- [Anlasser](#)
- Handbremshebel
- Ölschläuche
- Rostschutz im Einstiegsbereich
- Software "Verbesserungen"
- Motorentlüftung
- Ölwanne
- Kühlwasserbehälter